

Specyfikacja techniczna dla gumy pełnej
 Technical specification for solid rubber
 Техническая спецификация для непористой резины

Materiał Material Материал	EPDM wytłaczany, bezkomórkowy Extruded EPDM, non-porous СКЭП /EPDM/ шприцеванный, непористый			
Rodzaj kauczuku Type of rubber Вид каучука	EPDM (kauczuk etylenowo propylenowy) EPDM (ethylene-propylene rubber) СКЭП /EPDM/ (синтетический каучук этилен-пропиленовый)			
Twardość (IRHD) Hardness (IRHD) Твёрдость (IRHD) Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²) Resistance to stretching (N/mm ²) Сопротивление растяжению (N/mm ²) Wydłużenie przy zerwaniu (%) Elongation at rupture (%) Удлинение при срыве (%)	TYP wg DIN 7863 TYPE according to DIN 7863 ТИП по стандарту DIN 7863			
	A	B	C	D
	50	60	70	80
	7,5	7,5	7,5	7,5
	300	200	200	150
Odkształcenie trwałe 100°C / 22 h -25°C / 22 h Compression set 100°C / 22 h -25°C / 22 h Остаточная деформация 100°C / 22 h -25°C / 22 h	Max. 35% wg PN ISO 815 Max. 35% according to PN ISO 815 Макс. 35% по стандарту PN ISO 815 Max. 60-90% wg PN ISO 815 Max. 60-90% according to PN ISO 815 Макс. 60-90% по стандарту PN ISO 815			
Odporność na ozon 50+/-5 pphm Resistance to ozone 50+/- 5 pphm Озоностойкость 50+/- 5 pphm wydłużenie 20%, 40°C/96 h elongation 20%, 40°C/96 h удлинение 20%, 40°C/96 h	Bardzo dobra, brak spękań wg DIN 53509/1 Very good, lack of fracturing according to DIN 53509/1 Очень хорошая, отсутствие трещин по стандарту DIN 53509/1			
Odporność na niską temperaturę Bardzo dobra -10°C/168 h Resistance to low temperature Very good -10°C/168 h Морозостойкость Очень хорошая -10°C/168 h	Max. +10°Sh wg DIN 53541 Max. +10°Sh according to DIN 53541 Макс.+10°Sh по стандарту DIN 53541			
Odporność na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV, działanie tlenu i ozonu z powietrza Resistance to impact of natural elements, UV radiation, and impact of air-contained oxygen and ozone Атмосферостойкость, стойкость к УФ-излучению, к озону и кислороду из воздуха	Bardzo dobra Very good Очень хорошая			
Zakres temperatur pracy Range of working temperatures Температурные характеристики	Od -50 do +100°C From -50 to +100°C С -50 по +100°C			
Magazynowanie Storing Складирование	W suchym i chłodnym pomieszczeniu In a dry and cool room В сухом и холодном помещении			